

P1 tarkistusraportti

Rakennus	Hämeenlinnan paloaseman perusparannus	Päivämäärä	06.06.2019 09:33
Tarkastus	Hämeenlinnan paloaseman perusparannus TP	Tarkastuksen vastuuhenkilö/suorittaja	
Sisätiloja (kpl)	150	Ulkotiloja (kpl)	1
Läsnä			

© LCM Raimo

Nro	Kohde	Oikein	Väärin
1.	Rakennusmateriaalit ja Laitteet	151	0
2.	Jätehuolto	150	1
3.	Työmaan siivous	150	0
4.	Pölyn hallinta rakennuksessa	1	0
5.	Ulkoalueiden järjestys ja työmaan eristys	1	0
6.	Tupakointi	3	0
7.	IV-asennusalue ei täytä P1-asennusalueelle tai -tavalle asetettuja vaatimuksia		0
8.	Pölyvuoto puhtaalle alueelle		0
Mittauksia yhteensä		456	0,7

Työmaan puhtauden taso	= $\frac{\text{Oikein (kpl)}}{\text{Oikein + Väärin painotetut (kpl)}} \times 100 =$	99,85 %
------------------------	--	---------

Läpäisyyden vaadittu taso	95 %	Hyväksytty
---------------------------	------	-------------------

Huomautukset	Alue / Tila	Vastuut (SU,IU,RU,PU,AU)
2. Jätehuolto		
Pakkausjäte	2. krs.	RU

Muuta huomioitavaa

Työmaa on erittäin siisti ja täyttää P1 rakentamiselle asetetut vaatimukset.