

KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KORJAUSTARVESELVITYS MYLLYMÄEN ALAKOULU

otteet Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n raporteista / Mika Metsäalho, Tilapalvelut, 7.5.2020

YHTEENVETO, ALTISTUMISOLOSUHDEARVIO



KIVIKOULU

Kellarikerros

Kellarikerroksen tilat on osittain poistettu käytöstä tai ne ovat varastokäytössä.
Kellarikerroksen altistumisolosuhte on todennäköinen.

ALTISTUMISOLOSUHTEIDEN ARVIOINNIN POHJAKUVAMERKINNÄT




MERKINTÖJEN SELITYKSET:

HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE MAHDOLLINEN	HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE TODENNÄKÖINEN
HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE EPÄTODENNÄKÖINEN	HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE ERIITTÄIN TODENNÄKÖINEN

Pohjakerros

Pohjakerroksen tiloissa altistumisolosuhte on todennäköinen.
(keittiö, ruokasali ja luokkatiloja)

ALTISTUMISOLOSUHTEIDEN ARVIOINNIN POHJAKUVAMERKINNÄT




MERKINTÖJEN SELITYKSET:

HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE MAHDOLLINEN	HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE TODENNÄKÖINEN
HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE EPÄTODENNÄKÖINEN	HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE ERITTÄIN TODENNÄKÖINEN

1. kerros

1. kerroksessa tilojen 101-103 ja 107-113 alueella altistumisolosuhte on todennäköinen (luokkatiloja ja opettajien huone).

ALTISTUMISOLOSUHTEIDEN ARVIOINNIN POHJAKUVAMERKINNÄT



MERKINTÖJEN SELITYKSET:

HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE MAHDOLLINEN	HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE TODENNÄKÖINEN
HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE EPÄTODENNÄKÖINEN	HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE ERITTÄIN TODENNÄKÖINEN



PUUKOULU


Kellarikerros

Kellarikerroksen altistumisolosuhte on epätodennäköinen.
Kellarikerroksen tila 002 nykyisin ulkovälinevarastokäytössä.

1. kerros

1. kerroksen altistumisolosuhte on todennäköinen.
(rakennuksen luokkatilat, ao. pohjakuva)

ALTISTUMISOLOSUHTEIDEN ARVIOINNIN POHJAKUVAMERKINNÄT



MERKINTÖJEN SELITYKSET:

■	HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE MAHDOLLINEN	■	HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE TODENNÄKÖINEN
■	HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE EPÄTODENNÄKÖINEN	■	HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE ERITTÄIN TODENNÄKÖINEN



TAPOLAN TALO


Kellarikerros

Kellarikerroksen altistumisolosuhte on todennäköinen.
(Käynti ulkoa, vain muutaman neliömetrin alue)

1-kerros

Kerroksen 1 altistumisolosuhte on todennäköinen.
(rakennuksen luokkatilat, ao. pohjakuva)

ALTISTUMISOLOSUHTEIDEN ARVIOINNIN POHJAKUVAMERKINNÄT



MERKINTÖJEN SELITYKSET:

	HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE MAHDOLLINEN		HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE TODENNÄKÖINEN
	HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE EPÄTODENNÄKÖINEN		HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE ERITTÄIN TODENNÄKÖINEN



PIHARAKENNUS


Terveydenhoitajan tilat

Altistumisolosuuhde on epätodennäköinen

Wc-tilat

Altistumisolosuuhde on epätodennäköinen

ALTISTUMISOLOSUHTEIDEN ARVIOINNIN POHJAKUVAMERKINNÄT



MERKINTÖJEN SELITYKSET:

 HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE MAHDOLLINEN	 HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE TODENNÄKÖINEN
 HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE EPÄTODENNÄKÖINEN	 HAITALLINEN ALTISTUMISOLOSUHDE ERITTÄIN TODENNÄKÖINEN